


平成25年2月1日時点

# 一般国道45号 三陸沿岸道路(気仙沼～唐桑南)



作業状況	
測量	作業済
地質調査	作業済
道路設計	作業済
環境調査	作業中
用地調査	作業中

凡例

—— 作業済

..... 作業中