


平成25年2月1日時点

一般国道45号 三陸沿岸道路(田老～岩泉)



作業状況			
測量			作業済
地質調査			作業済
設計			作業済
環境調査			作業中
用地調査			作業中

凡例	
	作業済
	作業中