


平成25年2月1日時点

一般国道106号 宮古盛岡横断道路(平津戸・岩井～松草)



作業状況			
測 量			作業済
地質調査			作業中
道路設計			作業中
環境調査			作業中
用地調査			未着手